

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΛΥΣΗ

οδηγός επίλυσης προβλημάτων για ιμάντες

βρείτε την αιτία




διαγνώστε έγκυρα



μάθετε να μετράτε




υπολογίστε με ακρίβεια








πως υπολογίζουμε την διάσταση του τραπεζοειδή ιμάντα




1. Μετράμε το άνω πλάτος του ιμάντα.
2. Μετράμε το ύψος του.
3. Μετράμε την εξωτερική(La) περίμετρο του.
4. Χρησιμοποιούμε τον ειδικό μετρητή ιμάντων.




πως υπολογίζουμε την διάσταση του ιμάντα χρονισμού



1. Μετράμε το πλάτος του ιμάντα.
2. Μετράμε πόσα δόντια έχει.
3. Μετράμε το βήμα, από το κέντρο του του ενός δοντιού εως το κέντρο του άλλου.
4. Μετράμε το ύψος του.
5. Μετράμε την εξωτερική(La) περίμετρο του.
6. Προσδιορίζουμε αν είναι ελαστικός (χρώμα μαύρο), ή PU (χρώμα λευκό με ατσάλινα λινά) και εάν το δόντι είναι είναι τετράγωνο η στρόγγυλο




πως υπολογίζουμε την διάσταση του ιμάντα αυξομείωσης



- 1.Μετράμε το άνω πλάτος του ιμάντα.
- 2.Μετράμε το ύψος του.
- 3.Μετράμε την εξωτερική(Λα) περίμετρο του.



πως υπολογίζουμε την διάσταση του ριγωτού ιμάντα



- 1.Μετράμε το πλάτος του ιμάντα.
- 2.Μετράμε πόσες κορυφές έχει.
- 3.Μετράμε το βήμα,από το κέντρο της μίας κορυφής εως το κέντρο της άλλης.
- 4.Μετράμε το ύψος του.
- 5.Μετράμε την εξωτερική(Λα) περίμετρο του.



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΛΥΣΗ

ΤΡΑΧΙΑ ΔΙΑΡΡΑΓΗ ΛΙΝΩΝ

- Διείσδυση ξένου σώματος
- Εμπλοκή τροχαλίας η ρουλεμάν
- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Εσφαλμένη αριχική τοποθέτηση
- Ανέβασμα στην τροχαλία με κατσαβίδι



- Ελεγχος συστήματος λειτουργίας
- Ελεγχος τροχαλίων η ρουλεμάν
- Ελεγχος τάνυσης
- Κατά την εφαρμογή μην βιάζεται την τοποθέτηση του ιμάντα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

- Διαρροές λαδιών-αντιψυκτικού στον χώρο της μηχανής επηρεάζουν σοβαρά την διάρκεια ζωής του ιμάντα



- Διορθώστε την αιτία

ΘΟΡΥΒΩΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανεπαρκής & χαμηλή τάνυση
- Παλαιότητα-παρατεταμένη χρήση



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Αλλαγή ιμάντα

ΦΘΟΡΑ ΒΑΣΗΣ

- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Παλαιότητα-παρατεταμένη χρήση



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Ελεγχος βιδών τεντωτήρα
- Αλλαγή τροχαλιών

ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

- Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες
- Υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες
- Ελεγχος τεντωτήρα (όπου υπάρχει)



- Διορθώστε την αιτία

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΦΘΟΡΑ

- Κακή ευθυγράμμιση τροχαλίων



- Ευθυγράμμιση τροχαλιών
- Αλλαγή τροχαλιών




TIMING ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΑΓΗ

- Διείσδυση ξένου σώματος
- Εμπλοκή τροχαλίας η ρουλεμάν
- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Επαφή με έλαια η καύσιμα
- Τσάκιση πρίν την τοποθέτηση



ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΛΥΣΗ



- Ελεγχος συστήματος λειτουργίας
- Ελεγχος τροχαλίων η ρουλεμάν
- Ελεγχος τάνυσης

ΤΡΑΧΙΑ ΔΙΑΡΡΑΓΗ ΛΙΝΩΝ

- Εσφαλμένη αρχική τοποθέτηση
- Χρήση ακατάλληλων εργαλείων
- Ανέβασμα στην τροχαλία με κατσαβίδια
- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Τσάκιση πρίν την τοποθέτηση



- Κατά την εφαρμογή μην βιάζεται την τοποθέτηση του ιμάντα

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

- Ανεπαρκής & χαμηλή τάνυση
- Απώλεια αρχικής τάνυσης
- Διείσδυση ξένου σώματος
- Εμπλοκή τροχαλίας η τεντωτήρα



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Ελεγχος βιδών τεντωτήρα

ΦΘΟΡΑ ΒΑΣΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ

- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Φθαρμένες τροχαλίες



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Ελεγχος βιδών τεντωτήρα
- Αλλαγή τροχαλιών

ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ


- Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες
- Υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες
- Ελαττωματικός τεντωτήρας
- Διεισδυση ξένου σώματος



- Διορθώστε την αιτία

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΦΘΟΡΑ

- Κακή ευθυγράμμιση τροχαλίων



- Ευθυγράμμιση τροχαλιών
- Αλλαγή τροχαλιών



POLY-V ΡΙΓΩΤΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΤΡΑΧΙΑ ΔΙΑΡΡΑΓΗ ΛΙΝΩΝ

- Διείσδυση ξένου σώματος
- Έμπλοκή τροχαλίας η ρουλεμάν τεντ.
- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Εσφαλμένη αριχική τοποθέτηση
- Ανέβασμα στην τροχαλία με κατσαβίδι



ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΛΥΣΗ



- Ελεγχος συστήματος λειτουργίας
- Ελεγχος τροχαλίων η ρουλεμάν τεντ.
- Ελεγχος τάνυσης
- Κατά την εφαρμογή μην βιάζεται την τοποθέτηση του ιμάντα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ


- Διαρροές λαδιών-αντιψυκτικού στον χώρο της μηχανής επηρεάζουν σοβαρά την διάρκεια ζωής του ιμάντα



- Διορθώστε την αιτία

ΘΟΡΥΒΩΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανεπαρκής & χαμηλή τάνυση
- Παλαιότητα-παρατεταμένη χρήση
- Εναπόθεση υπολειμάτων παλαιού ιμάντα στο βάθος της τροχαλίας
- Ανεπαρκής ευθυγράμμιση τροχαλιών



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Αλλαγή ιμάντα
- Καθαρισμός τροχαλιών

ΦΘΟΡΑ ΒΑΣΗΣ ΡΙΓΩΝ

- Υπερβολικό αρχικό τέντωμα
- Παλαιότητα-παρατεταμένη χρήση
- Φθορά στα αυλάκια των τροχαλιών
- Εναπόθεση υπολειμάτων παλαιού ιμάντα στο βάθος της τροχαλίας



- Επαρκές τέντωμα του ιμάντα
- Αλλαγή τροχαλιών
- Καθαρισμός τροχαλιών

ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ


- Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες
- Υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες
- Ελαττωματικός τεντωτήρας
- Διεισδυση ξένου σώματος



- Διορθώστε την αιτία

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΦΘΟΡΑ

- Κακή ευθυγράμμιση τροχαλιών



- Ευθυγράμμιση τροχαλιών
- Αλλαγή τροχαλιών





επισκεφθείτε μας

Μοναστηρίου 140 & Βάρναλη 2, Τ.Κ.546 28, Θεσσαλονίκη

είμαστε ανοιχτά

Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 – 16.00

Σάββατο 09.30 – 11.30

Κυριακή 09.30 – 11.30

καλέστε μας στο

2310 52 63 85 - 2310 52 19 21- fax 2310 51 42 88

email us

info@voukalis.gr [πωλήσεις]

sales@voukalis.gr [πωλήσεις]

bv@voukalis.gr [πωλήσεις]

pv@voukalis.gr [υποστήριξη προϊόντων]

web & social media

επισκεφθείτε την σελίδα μας στο internet και συνδεθείτε μαζί μας στο facebook & στα άλλα μέσα μαζικής δικτύωσης



www.voukalis.gr



voukalis power
transmission



voukalis a.&co.



voukalis a.& co.



voukalis a.& co.



panosvoukalis
voukalis vasilius



Instagram
voukalis power
transmission

